



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest-Ostönnen	
Straße	Kirchplatz 10	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Andreas	
KLARA-ID	101101 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	03.-08.05.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101101MRR2013_05_03_118	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick vom Gerüst der Westwand auf die Nordwand	



Bauzeitliche, romanische Architekturmalerei

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest-Ostönnen	
Straße	Kirchplatz 10	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Andreas	
KLARA-ID	101101 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	03.-08.05.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101101MRR2013_05_08_119	
Beschreibung / Blickrichtung	Wandmalereifragment im südlichen Seitenschiff, Blick nach Norden	



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest-Ostönnen	
Straße	Kirchplatz 10	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Andreas	
KLARA-ID	101101 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	03.-08.05.2013	

Fotonummer/ Dateiname	101101MRR2013_05_08_120	
Beschreibung / Blickrichtung	Wandmalereifragment im südlichen Seitenschiff, Blick nach Norden, Detail	

