

Prüfbericht

Zeche Zollern

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen



Die Zeche Zollern wurde am 25.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ ausgezeichnet.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit sind von **externen, speziell geschulten Erhebern** detailliert vor Ort erhoben und geprüft worden
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Es handelt sich um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Mitarbeiter des Betriebs haben eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht.

Die Informationen zur Barrierefreiheit finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Ausgaben bzw. Berichten. Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen. In diesem fünften Bericht finden sich Angaben und Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung-/auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung.

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Ausgabe für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen

Ausgabe für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Ausgabe für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten. (Optional)

Bericht

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Wege außen

- bei **Außenwegen** ist eine gut **sichtbare** und gut **tastbare Gehwegbegrenzung** vorhanden (z.B. Rasenkantensteine)
- es sind **keine Leitstreifen** als Bodenindikatoren vorhanden

Eingangsbereich

- der Eingangsbereich ist **farblich kontrastierend** zur Umgebung abgesetzt
- der Eingangsbereich ist **hell und blendfrei** ausgeleuchtet
- der Eingangsbereich ist durch einen **taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel** erkennbar

Schalter/Tresen/Kasse

- der Schalter/Tresen/Kasse ist **hell ausgeleuchtet**
- der **Weg** von der Eingangstür zum Schalter/Tresen, zur Kasse ist **nicht mit Leitstreifen** als Bodenindikatoren **gekennzeichnet**
- das **Kassendisplay**/die Preisangabe an der Kasse ist **gut erkennbar** (z.B. groß oder schwenkbar)

Waren/Exponate

- sind **meist gut ausgeleuchtet**

Flure/Wege/Gänge

- die Flure/Wege/Gänge sind **hell und blendfrei** ausgeleuchtet
- die Flure/Wege/Gänge sind **meist farblich kontrastierend** gestaltet
- die **Wände** können **nicht als Orientierungsleitlinie** genutzt werden

- es sind **keine Hindernisse** vorhanden, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.
- es sind **kaum gut tastbare Orientierungshilfen** im Fußboden vorhanden oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden
- **Leitstreifen** sind **nicht** als Bodenindikatoren **vorhanden**

Schwellen/Stufen/Treppen

- bei **Stufen bzw. Treppen** sind **die erste und letzte Stufe**, auf der waagerechten und senkrechten Stufenfläche, **nicht** mit einer **kontrastierenden Kante versehen**
- es ist **mindestens ein einseitiger Handlauf** vorhanden
- die **Handläufe** sind **am Anfang und am Ende** der Treppenläufe **nicht** mind. 30 cm **waagrecht weitergeführt**
- zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen besteht **meist** ein **visueller** und **taktiler Kontrast**
- die Treppen sind **hell** und **blendfrei** ausgeleuchtet

Aufzüge

- die Aufzüge sind **blendfrei** ausgeleuchtet
- die **Bedienelemente** bzw. die Beschilderungen weisen **meist** einen **guten hell-dunkel Kontrast** auf
- die **Bedienelemente** bzw. die Beschilderungen sind **taktil** erfassbar
- die **Beschilderungen** im Aufzug, deren Informationsgehalt über die Angabe einzelner Zahlen, Buchstaben oder Piktogramme hinausgeht, sind **nicht** zusätzlich in **Brailleschrift** ausgebildet
- in den Aufzügen wird die **Halteposition nicht durch Sprache angesagt**, die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen **nicht** taktil erfassbar

Türen

- **Glastüren** sind ganz oder teilweise sind **Sicherheitsmarkierungen** gekennzeichnet
- die Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren
- die Türen bzw. die Türrahmen sind **selten farblich kontrastierend** zur Umgebung abgesetzt

Räume

- die Räume sind **hell und blendfrei** gestaltet
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden
- zwischen der **Fußbodenstruktur** und der **angrenzenden Bodenstruktur** besteht **kein visueller Kontrast** und **kein taktiler Kontrast**
- es sind **keine gut tastbare Orientierungshilfen** im Fußboden vorhanden

Speisekarte

- die **Schrift** der Speisekarte ist **schnörkellos** und **kontrastreich** gestaltet
- die **Speisekarte** ist auf einer **barrierefreien Internetseite** verfügbar
- **Assistenzhunde** (Begleithunde, Blindenhunde etc.) **dürfen mitgebracht** werden

Beschilderung

- **Informationen** sind in **gut lesbarer** Schrift vorhanden
- zwischen **Schrift/Piktogramm** und **Hintergrund** besteht ein **guter hell–dunkel Kontrast**
- wesentliche **Informationen**, deren Informationsgehalt über Zahlen–, Buchstaben– oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich **nicht taktil** (z.B. Prismen– oder Reliefschrift), **nicht in Brailleschrift** vorhanden und **nicht akustisch** abrufbar